

Referenzbereiche für das Erfassungsjahr 2015

Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation

Stand: 06.04.2016



QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2015	Referenzbereich 2014	Anpassung
51987	Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff	<= 3,70 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 2,33 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
51988	Prozedurassoziiertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff	<= 6,00 % (Toleranzbereich)	<= 6,00 % (Toleranzbereich)	Nein
51994	Infektion als Indikation zum Folgeeingriff	<= 1,00 % (Toleranzbereich)	<= 1,00 % (Toleranzbereich)	Nein
1089	Chirurgische Komplikationen	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	Nein
52315	Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	Nein
51399	Sterblichkeit im Krankenhaus	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
51404	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<= 4,36 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 5,99 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja