

Referenzbereiche der Qualitätsindikatoren  
nach QSKH-RL

# **Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation**

Erfassungsjahr 2018

Stand: 09.04.2019

---

# Impressum

**Thema:**

Referenzbereiche der Qualitätsindikatoren nach QSKH-RL. Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation. Erfassungsjahr 2018

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum der Abgabe:**

09.04.2019

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26 340  
Telefax: (030) 58 58 26-999

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)

<https://www.iqtig.org>

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2018	Referenzbereich 2017	Anpassung
52328	Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff	≤ 8,69 % (95. Perzentil)	≤ 10,07 % (95. Perzentil)	Ja
52001	Prozedurassoziertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff	≤ 6,00 %	≤ 6,00 %	Nein
52002	Infektion als Indikation zum Folgeeingriff	≤ 2,44 % (95. Perzentil)	≤ 2,38 % (95. Perzentil)	Ja
151800 (NEU)	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	≤ 2,90 %	Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet	-
52324	Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	≤ 3,00 %	≤ 3,00 %	Nein
51196	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Todesfällen	≤ 5,70 (95. Perzentil)	≤ 4,10 (95. Perzentil)	Ja